



ที่ ศธ ๐๔๐๔๒/๓๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ๘๖๑๑๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง มาตรการกำกับติดตามและการตรวจสอบสภาพอาคารเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการกำกับติดตามและการตรวจสอบสภาพอาคารเรียน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตามมาตรการกำกับติดตามและการตรวจสอบสภาพอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม
โดยกำชับให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบในสถานศึกษา หากพบว่าชำรุดซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย ให้โรงเรียนกั้นบริเวณพื้นที่และติดป้ายห้ามเข้า และรายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันที
๒. หากมีความจำเป็นต้องใช้อาคารเรียนหรืออาคารประกอบที่ชำรุด ให้โรงเรียนขอวิศวกร
ตรวจสอบประเมินความปลอดภัย และเสนอของบประมาณซ่อมแซม
๓. กรณีเกิดเหตุและพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว หากเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ ถือว่าเป็นการปล่อยปละละเลย และมีความบกพร่องในหน้าที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ จึงแจ้งโรงเรียนทราบและให้ถือปฏิบัติ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรีแพ ไกยเทียม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

โทร. ๐๗๗-๕๕๑๒๒๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐๗๗-๕๕๑๒๒๒ ต่อ ๒๐

**มาตรการกำกับติดตามและการตรวจสอบสภาพอาคารเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

๑. แต่งตั้งบุคลากรดูแลและรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่
๒. วิเคราะห์จุดเสี่ยงสภาพพื้นที่และตรวจสอบโครงสร้างของอาคารเรียน อาคารประกอบ และสำรวจองค์ประกอบภายในทั้งครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า สภาพห้องเรียน และห้องน้ำ ห้องส้วม
๓. จัดให้มีแผนเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา และฝึกซ้อมแผนการอพยพเคลื่อนย้ายนักเรียนและบุคลากร หรือตุ๋เอกสารที่สำคัญ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมสร้างเครือข่ายสถานศึกษาใกล้เคียงหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๔. สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. จัดทำป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย
๖. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอย่างสม่ำเสมอ
๗. หากสถานศึกษากำลังมีการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณควรจัดทำรั้วกัน หรือใช้ ฝ้าคลุมบริเวณที่กำลังก่อสร้างไว้ด้วยพร้อมทั้งติดตั้งป้าย และประกาศเตือนไม่ให้เด็กเข้าไปในบริเวณดังกล่าว เพราะเด็กอาจได้รับอันตรายจากวัสดุก่อสร้าง เช่น กระจก กระจก กระจก กระจก กระจก เป็นต้น
๘. กรณีเกิดเหตุอาคารวิบัติไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร ให้ทำการกั้นล้อมอาคาร ห้ามเข้าใช้อาคาร สั่งปิดอาคาร และประกาศเป็นเขตอันตรายห้ามเข้า และรายงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข
๙. กรณีการชำรุดมีผลกระทบต่อโครงสร้างให้จัดหาวิศวกรโยธาผู้มิใช่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ดำเนินการสำรวจความเสียหายและจัดทำแบบบูรณาการ วิธีการซ่อมแซม พร้อมทั้งจัดทำประมาณราคาเพื่อเสนอของบประมาณต่อไป
๑๐. กรณีการชำรุดไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างให้สำรวจความเสียหายและจัดทำแบบบูรณาการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมประมาณราคาเพื่อเสนอของบประมาณต่อไป